

Základní pokyny k užívání a údržbě **pásových obloukových světlíků**

Čištění prosklení

Polykarbonátové prosklení světlíků vyžaduje opatrné zacházení. Jeho povrch je upraven z vnější strany ochrannou vrstvičkou, UV filtrem, zabraňujícím degradaci materiálu. Materiál není otěruvzdorný. Desky mají hladký bezpórový povrch, na kterém se nečistota jen stěží zachytává. V případě zaprášení je desky nutno omývat vodou se saponátem pomocí měkké tkaniny, nestírat do sucha. **Nikdy nestírat suchý povrch desek ! Nikdy neošetřovat povrch polykarbonátu organickými ředidly ! Dojde k jeho okamžitému neodstranitelnému poškození.**

Čištění konstrukce

Konstrukce je tvořena hliníkovými profily. Konstrukce nevyžaduje z hlediska životnosti žádnou údržbu (z hlediska ochrany proti korozi). Prach a nečistoty doporučujeme omývat vodou se saponátem. Zašednutí povrchu profilů není na závadu, je vlastností hliníku, působením povětrnostních vlivů dochází k tvorbě vrstvičky oxidu hliníku.

Kontrola funkce konstrukce

Před a po zimní sezoně nutno provést kontrolu utažení přítlačných lišt, které upevňují polykarbonátové desky ke konstrukci. Lišty by neměly být volně posunutelné bez námahy (do boku) po prosklení.

Světlíky nejsou pochůzí a neslouží k odkládání předmětů!