

SKY OS, SKY OS ALLUX THERMO

Obloukové pásové světlíky

Skladování, obsluha a údržba

Skladování

Polykarbonátové desky by měly být baleny i montovány plochou s UV ochranou směrem nahoru (pokud nejsou s oboustranným UV filtrem). Desky v balících nebo na paletách nesmějí být vystaveny přímému slunci, jinak by mohlo dojít k přehřátí a vlivem vysoké teploty k trvalému nalepení ochranné fólie na desky. Desky i ostatní materiál se skladují v suchém a čistém prostředí!

Čištění a mytí

K mytí světlíků je vhodné použít vlažnou mýdlovou vodou nebo jiný neutrální mycí prostředek bez brusných složek čištění.

UV plochy polykarbonátu se nesmí poškrábat. Polykarbonát se nesmí umývat ředidlem ani jinými leptavými látkami.

Údržba a opravy

Tento výrobek nevyžaduje žádnou speciální údržbu, pouze v zimním období, v případě extrémního spadu mokrého sněhu, je nutno tento spadlý sníh odstranit, protože velká vrstva mokrého sněhu (nad rámeček pro který je daný výrobek dimenzován) může ovlivnit stabilitu a pevnost konstrukce.

V případě údržby - pokud se nebere ohled na místní regulace - zkontrolujte vše nejméně jednou za rok. Toto také zahrnuje obhlídku jednotlivých přidružených míst, propojení kabeláže, ukazatele a pojistky a omytí jednotlivých komponentů, pokud je to zapotřebí. Zkontrolujte montážní úchyty a další prvky pro správné uchycení. Zkontrolujte dosedací plochy gumových těsnících profilů a jejich celkový stav. V případě zjištění nedostatků proveďte výměnu opotřebovaných nebo degradovaných prvků.

Veškeré opravy, údržbu a změny na výrobku je nutné objednat u dodavatelské organizace.